

STOW TURRET en 5 pasos.

1.- ¿"SunUp" es 0? ¿Hay alguien cerca del brazo?

2.- Dentro de GongTool → Commands → ¡¡¡ "Stow turret" !!!

Sólo una vez a "Continue" para que lo haga.
Dejar la ventana abierta para reactivación.

3.- ¿Leds ENB de PITCH y ROLL apagados?

4.- Interruptores PITCH AMP y ROLL AMP en OFF.

5.- Cubrir la Torreta con la cubierta y "pulpos".



UNSTOW TURRET en 5 pasos.

1.- Quitar la cubierta. ¿El brazo está suelto?. Nadie cerca del brazo.

2.- Ver si Interruptores PITCH AMP y ROLL AMP en OFF. Entonces pasa al punto 3

Si ya estaba en ON, hacer “STOW TURRET” para apagarlos.

3.- En GongTool → Ventana de Stow turret → “Continue”

4.- Pasar a ON interruptores PITCH AMP y ROLL AMP .

Posible “chasquido” al encenderlo. No pasa nada.

5.- Leds ENB de PITCH y ROLL encendidos

